

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Услуги по производству и доставке электроэнергии	Капитальный ремонт турбоагрегата АТ-12-2 ст.№ 1 с промывкой масляной системы					9064	9064	0	9064				<p>Протокол техсовета №01-09 от 25.11.16 г. 1. В процессе длительной эксплуатации обнаружен износ выходных кромок лопаток I ступени (влияет на снижение мощности и КПД турбоагрегата); 2. Рабочие поверхности золотника скорости имеют повышенный механический износ (негативно сказывается на настройках системы регулирования)</p>	<p>Данное мероприятие позволит поддержать работоспособность и восстановить ресурс турбоагрегата, а также обеспечить состояние основного технологического оборудования, соответствующее го безаварийной, безопасной и экономичной работе предприятия</p>									
	Итого						21969	21969		21969														

Директор ТОО "Текелийский энергокомплекс"
 исп. С. Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11



А.К.Отарбаев