

Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год
ТОО "Текелійский энергокомплекс, оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**						Разъяснение причин отклонения	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)										
	Наименование услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				план	факт						Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт	факт	факт	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Замена пылевоздухопровода котла БКЗ-75-39 ст. № 1				2017 год	13159	13159	0	13159	0	0	0	0	Акт дефектации №11-12 от 02.11.16 г. В процессе длительной эксплуатации износ поверхностей пылевоздухопровода составляет 68 %	Акт ввода в эксплуатацию №17-12-12 от 31.07.17 г. Способствует дальнейшей безопасной, безаварийной работе и продлевает срок эксплуатации до 240 мес. котла					Количество пусков Котлоагрегата БКЗ-75-39 ст.№1 составил 0-12	Количество пусков Котлоагрегата БКЗ-75-39 ст.№1 составил 0-8		Ограничение предоставления услуг в 2016 году не допущено
2		Изготовление и доставка комплекта запасных частей на турбоагрегат АТ-12-2 ст. № 1 (втулки уплотнительные, лопатки, сегменты бандажа, золотник регулятора скорости, заклёпка)	тыс. Гкал	105,6	106,3		5324	5324	0	5324	5324			Протокол техсовета №01-09 от 25.11.16 г. 1. В процессе длительной эксплуатации обнаружен износ выходных кромок лопаток 1 ступени (влияет на снижение мощности и КПД турбоагрегата); 2. Рабочие поверхности золотника скорости имеют повышенный механический износ (негативно сказывается на настройках системы регулирования)	Данное мероприятие позволит поддерживать работоспособность и восстановить ресурс турбоагрегата, а также обеспечить состояние основного технологического оборудования, соответствующего его безаварийной, безопасной и экономичной работе предприятия					Капитальный ремонт турбоагрегата АТ-12-2 ст.№1 запланирован на июль месяц 2018 г.				
	Итого						18483	18483		18483	18483													



В.М.Тарлавин

Директор ТОО "Текелийский энергокомплекс"

исп. С.Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11