

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Замена пароперегревателей коллекторами котла БКЗ-75-39 ст. № 3, всего по договору	Г кал	109410	105493	2016 год	21969	21969	0	19131	2838	0	0	0	Увеличился КПД котла на 0,7 %	Снижение удельного расхода топлива на 0,4 %									Ограничения предоставления регулируемыми услуг в 2016 году не допущено

Директор ТОО "Текелйский энергокомплекс"

исп. М.Шкарпелина, 8 (728 35) 4 20 11

В.М.Тарлавин

